

São Paulo, 3 de dezembro de 2019.

Ao

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

Palácio da Justiça Raymundo Faoro

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício Sede, 5º andar, sala 522

70064-900 Brasília – DF

PROCON/SP

Rua Barra Funda, 930, Barra Funda

01152-000 São Paulo – SP

PROCON/RJ

Avenida Rio Branco, 25, 5º andar

20090-902 Rio de Janeiro – RJ

PROCON/PR

Rua Emiliano Pernetete, 47, Centro

80010-050 Curitiba – PR

PROCON/DF

Venâncio Shoppin, Setor Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-60, sala 240

70333-900 Brasília – DF

PROCON/RS

Rua 07 de Setembro, 723, centro

90010-190 Porto Alegre – RS

PROCON/PE

Rua Floriano Peixoto, 141, Santo Antonio

50020-065 Recife – PE

PROCON/SC

Rua Victor Meirelles, 53, centro

88010-440 Florianópolis – SC

PROCON/MG

Av. Santos Dumont, 363, Centro

30160-918 Belo Horizonte – MG

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO - CGIT

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 1/6, Bloco H, Edifício Telemundi II, 2º andar, sala 202

(Protocolo Central do Ministério das Cidades)

70070-010 Brasília – DF

ASSUNTO: Resposta à notificação nº 784/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON. Processo de Chamamento nº 08000.053250/2019-72 - Campanha de recall preventivo dos veículos Porsche AG

PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1240, 25º andar, parte, Vila São Francisco, telefone/fax: 11-4410.9962, e-mail: juliana.lauro@porsche.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 01.306.024/0001-36 e com inscrição estadual nº 114.674.463.111, com nome fantasia PORSCHE BRASIL, representada por seu representante legal, Sr. Andreas Martin Marquardt, alemão, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº G385589-C, inscrito no CPF sob nº 239.997.358-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 25º andar, parte, Edifício Morumbi Golden Tower (Torre A), Vila São Francisco, CEP 04711-130, telefone e e-mail acima mencionados (a “Porsche”), vem à presença de V. Sas. Aviso de Risco, Plano de Mídia e Plano de Atendimento ao Consumidor.

I – DOS PRODUTOS

1. A Porsche faz parte de um grupo internacional que distribui veículos e peças da marca Porsche para diversos países, mantendo contratos de concessão comercial e serviços autorizados Porsche com determinadas concessionárias no Brasil, para a distribuição de tais veículos e peças importados da marca Porsche, bem como para a prestação de assistência técnica.

2. A Porsche tomou conhecimento de um possível risco envolvendo veículos da marca Porsche, modelos **Panamera (971)**, anos **2017 a 2020**, e **Cayenne (9YA/9YB)**, anos **2018 a 2020**, fabricados, respectivamente, entre 13 de abril de 2016 e 30 de agosto de 2019 e 30 de agosto de 2017 a 2 de agosto de 2019, com números de chassis indicados na lista do Anexo A (os veículos, em conjunto, os “Produtos”).

3. Foram comercializadas 936 (novecentas e trinta e seis) unidades dos Produtos, conforme lista de chassis e distribuição geográfica informados à SENACOM em 31.10.2019.

4. Em 29.04.19, a Porsche iniciou a veiculação da mídia da campanha de recall sob Processo de nº 08000.010755/2019-42, dos veículos Panamera (971), anos 2017 a 2019, fabricados entre 21 de março de 2016 e 15 de novembro de 2018, em razão da constatação de defeito no painel de instrumentos também relacionado ao acionamento da mensagem de aviso “Pastilhas dos freios gastas” (“Campanha AKA1”).

5. A Porsche AG identificou que a medida corretiva para resolução do defeito constatado no software do painel de instrumentos para a Campanha AKA1 e a presente campanha (em conjunto, as “Campanhas”) será realizada por meio da reprogramação do software com a mesma versão atualizada.

6. Em vista que será aplicável às Campanhas a mesma medida corretiva, a Porsche constatou a necessidade de incluir os chassis dos veículos ainda não reparados da Campanha AKA1 à lista de Produtos afetados por esta campanha de recall.

7. Cabe salientar que de 169 (cento e sessenta e nove) veículos a afetados pela Campanha AKA1, somente 2 (dois) veículos de chassis (i) WPOAE2976JL128440 e (ii) WPOAH2972JL144948, adquiridos, respectivamente no Estado de Santa Catarina e no Estado do Rio de Janeiro, ainda não foram reparados, e, portanto, são adicionados à lista de Produtos afetados por esta campanha de chamamento.

8. Diante da inclusão de 2 (dois) novos Produtos, a Porsche apresenta a V. Sas. a lista atualizada de chassis de veículos afetados por esta campanha (Anexo B) e a distribuição geográfica desses veículos.

| | Produtos |
|----|----------|
| SP | 469 |
| RS | 50 |
| PR | 59 |
| PE | 57 |
| SC | 104 |



| | |
|--------------|------------|
| RJ | 66 |
| DF | 84 |
| BH | 49 |
| Total | 938 |

9. A Porsche esclarece que, devido ao fato dos Produtos serem importados, nenhum Produto foi exportado do Brasil.

II – DEFEITO E RISCO VERIFICADO

10. A fabricante Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (a “Porsche AG”), durante inspeções internas, constatou que, em caso de desgaste das pastilhas de freio dos Produtos, quando ativos os modos “Mapa” e “Visão Noturna” do painel de instrumentos, o consumidor pode desligar o indicador de desgaste das pastilhas de freios da tela do menu dos subníveis do painel de instrumento. Nessas configurações, não é ativado nenhum aviso adicional de forma constante no painel de instrumentos.

11. Diante de tal constatação, a Porsche recebeu, em 17 de outubro de 2019, uma pré-notificação da Porsche AG sobre o possível erro do software do painel de instrumentos dos Produtos que haviam sido comercializados.

12. A Porsche AG oficialmente informou a Porsche sobre as informações técnicas necessárias para correção do defeito constatado no painel de instrumentos, em 7 de novembro de 2019, para os veículos Panamera (971), e, em 11 de novembro de 2019, para veículos Cayenne (9YA/9YB).

13. A Porsche esclarece que o consumidor que não realizar a reprogramação do painel de instrumentos pode, nas configurações mencionadas acima, utilizar os Produtos com as pastilhas de freio gastas, o que pode aumentar os riscos de acidentes, e em casos extremos resultar na lesão ou morte do consumidor.

14. Para correção do defeito constatado, os painéis de instrumentos dos Produtos devem ser reprogramados, por meio da atualização do software do painel de instrumentos. As atualizações dos softwares já estão disponíveis.

15. A Porsche esclarece, também, que, até o momento, não recebeu nenhuma reclamação de consumidores no Brasil sobre o defeito verificado e não tem conhecimento de qualquer acidente relacionado ao defeito verificado no Produto, incluindo, mas não se limitando, a acidentes de trânsito e danos materiais e/ou físicos causados a consumidores.

III - DAS PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS E DO PLANO DE MÍDIA

16. A Porsche informa que, tão logo tomou conhecimento do defeito, implementou medidas corretivas na produção do Produto, adotará as providências necessárias para que os consumidores sejam contatados, sem prejuízo desta promoção de chamamento preventivo do Produto.

17. Nesse sentido, como medida corretiva, a Porsche realizará a atualização dos softwares dos painéis de instrumentos dos Produtos. Em média, a ação corretiva durará entre 1

hora e 30 minutos. O plano de atendimento ao consumidor (constante do Aviso de Risco de ANEXO A) contempla essa programação.

18. A Porsche se vale desta oportunidade para, como requer a legislação aplicável, encaminhar o plano de mídia anexo (ANEXO C), a ser implementado em veiculação publicitária no dia 10.12.2019, por emissoras de televisão e rádio, bem como por jornal de alcance nacional, nos seguintes horários:

| | Programa/Jornal | Horário |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
| Televisão | SBT – Primeiro Impacto | 6h00 |
| Rádio | Rede BandNews – 1º Jornal | entre 6h00 e 9h00 |
| Jornal | Agora São Paulo | 14 cm por 26 cm de página. |

19. A Porsche informa que será realizado o investimento de R\$ 114.948,24 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para a veiculação publicitária do plano de mídia nos meios de comunicação acima indicados.

20. Ainda, a Porsche antecipa-se em destacar que o Jornal Agora São Paulo é distribuído em todo o território nacional, como se pode verificar no endereço eletrônico <http://www.publicidade.folha.com.br/agora/>, com excerto demonstrativo abaixo:

Circulação



Periodicidade

Domingo, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, Sábado



Distribuição

Nacional



Exemplares

Domingo: 85.210
Dias úteis: 767.800

Exemplares: IVC Abril/2018

IV - COMUNICAÇÃO À COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO – CGIT

21. A Porsche informa que comunicou o chamamento preventivo à Coordenação-Geral de Infraestrutura de Trânsito – CGIT do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran por correio, nos termos da Portaria Conjunta n.º 9/2019, conforme comprovante de recebimento, com entrega datada de 06.11.2019, anexo (ANEXO D).

22. Por todo o exposto, a Porsche, por zelar pela segurança de seus consumidores, adotará as providências necessárias para promover uma campanha de chamamento preventivo do Produto no Brasil, devido ao defeito verificado e descrito acima, e permanece à disposição de V. Sas. para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA.

P.p. Bernadete de Figueiredo Dias

OAB/SP 187.058

ANEXO A

AVISO DE RISCO

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS PORSCHE PANAMERA (971) E CAYENNE (9YA/9YB)

Panamera (971)



Cayenne (9YA/9YB)



| MODELO: | ANO-MODELO | CHASSIS ENVOLVIDOS: |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Panamera (971) Cayenne (9YA/9YB) | 2017 a 2020 2018 a 2020 | Vide lista do Anexo B |

Data de fabricação dos veículos: Panamera, entre 13 de abril de 2016 e 30 de agosto de 2019; e Cayenne (9YA/9YB), entre 30 de agosto de 2017 a 2 de agosto de 2019.

Defeito: O defeito reside na possibilidade do consumidor desligar o indicador de desgaste das pastilhas de freio do painel da tela do menu dos subníveis do painel de instrumento, quando ativos os modos “Mapa” e “Visão Noturna”. Nessas configurações, não é ativado nenhum aviso adicional de forma constante no painel de instrumentos.

Riscos e suas implicações Dado que o aviso de desgaste de pastilha de freios pode ser desligado pelo consumidor, quando ativos os modos “Mapa” e “Visão Noturna”, o consumidor pode prorrogar a troca das pastilhas de freio dos veículos e utilizar os veículos com as pastilhas de freio gastas. O uso dos veículos com pastilhas de freio desgastadas, em certas condições, pode aumentar os riscos de acidentes ou acarretar colisões envolvendo o consumidor, e, em casos extremos, resultar em lesão ou morte.

Data de início do atendimento: Imediato. O reparo dura aproximadamente 1,5 hora e não tem custos para o proprietário do veículo.

Ação corretiva: A Porsche reprogramará o painel de instrumentos com software atualizado, para assegurar que a luz de aviso necessária seja ativada constantemente quando o limite de desgaste das pastilhas dos freios for atingido.



Local de atendimento e agendamento: A Porsche entrará em contato com os proprietários dos veículos afetados por e-mail ou por telefone para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima. Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail infobrasil@porsche.com.br ou pelos telefones abaixo:

São Paulo – SP (11) 5644-6700

Campinas – SP (19) 2122-9900

Brasília – DF (61) 3222-8000

Curitiba – PR (41) 3333-3113

Florianópolis – SC (48) 2107-4070

Belo Horizonte – MG (31) 3253-6450

Ribeirão Preto – SP (16) 3516-8300

Rio de Janeiro – RJ (21) 2495-5959

Centro Técnico – RJ (21) 2494-3309

Porto Alegre – RS (51) 3083-6100

Recife – PE (81) 3312-0950

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ANEXO B

CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVO DOS VEÍCULOS MARCA PORSCHE, PANAMERA (971) E CAYENNE (9YA/9YB)

| MARCA: | DATA DE FABRICAÇÃO: | MODELO DOS VEÍCULOS: | CHASSIS ENVOLVIDOS: |
|---------|--|------------------------------------|---|
| Porsche | Entre 21 .03.2016 e 15 .11.2018 e entre 13.04.2016 e 30.08.2019 para o modelo Panamera (971), e entre 30.08.2017 a 02.08.2019 para o modelo Cayenne (9YA/(9YB) | Panamera (971) e Cayenne (9YA/9YB) | WPOAE2977JL176853 WP1AA29Y8KDA36843 WPOCH2973JL198803 WP1AA29Y4KDA23149 WPOCE2978JL148410 WP1AB29Y3KDA82822 WPOAE2976KL125720 WPOAB2970HL121597 WPOAE2979JL175462 WP1AA29Y6KDA10693 WP1AA29Y2KDA10870 WP1AA29Y4KDA11986 WP1AA29Y6KDA13240 WP1AA29Y1KDA13727 WP1AA29Y3KDA15785 WP1AA29Y5KDA15724 WP1AB29Y1KDA81880 WPOAE2971JL176590 WPOAE2979JL177812 WP1AA29Y0KDA34343 WP1AA29Y9KDA14897 WP1AA29Y0KDA24024 WP1AF29YXKDA95393 WP1AF29Y0KDA95211 WPOAF2977HL151152 WPOAE2975JL129885 WPOAE2970JL174605 WP1AA29Y1KDA13226 WP1AA29Y5KDA13262 WP1AA29Y0KDA15081 WP1AF29Y6KDA95276 WP1AA29Y0KDA14917 WP1AF29Y4KDA95261 |





Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAE2974KL125747 WP1AA29YXKDA16965 WP1AB29Y5KDA81624 WP1AA29Y2KDA35509 WP1AA29Y7KDA14820 WP1AA29Y5KDA37013 WP1AA29Y3KDA35485 WP1AB29Y6KDA83219 WPOAE2973JL177417 WPOAA2972JL113347 WP1AA29Y4KDA10854 WP1AB29Y3KDA81623 WP1AB29Y1KDA80759 WP1AF29Y1KDA95329 WPOAE297XJL177205 WP1AA29Y5KDA36802 WPOAE2974KL125778 WP1AA29Y1KDA23934 WP1AA29Y8KDA24241 WPOAE2973JL177126 WPOAE2976JL177475 WP1AA29Y3KDA27404 WP1AA29Y2KDA32819 WP1AA29Y1KDA31564 WPOAE2975JL177449 WP1AF29Y6KDA95326 WPOAE2974JL127190 WPOAA2971HL102270 WPOAF2978HL152780 WPOAE297XHL116284 WPOCA2970JL180179 WPOAH2978JL144792 WP1AA29Y7KDA35523 WP1AA29Y8KDA23672 WPOAE2979JL177115 WP1AB29YXKDA82848 WPOAE2975JL177791 WP1AA29Y5KDA29638 WP1AB29Y5KDA82353 |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y4KDA15097 WP1AF29Y4KDA95132 WP1AB29YXKDA81618 WP0AE2978JL177395 WP1AF29Y9KDA95241 WP1AA29Y4KDA23992 WP1AA29Y7KDA24232 WP1AA29Y2KDA17740 WP0AF2971JL141528 WP1AA29Y4KDA10868 WP1AF29Y3KDA95039 WP1AA29Y4KDA13253 WP0AE297XJL177396 WP1AA29Y3KDA32831 WP1AF29Y5KDA95334 WP1AA29Y2KDA14837 WP1AA29YXKDA22961 WP1AA29Y6KDA23203 WP1AA29Y8KDA31576 WP0AE2970JL177424 WP1AA29Y3KDA32800 WP1AA29Y4KDA29422 WP1AA29Y3KDA23319 WP1AA29Y4KDA24012 WP1AA29Y1KDA23822 WP1AA29Y3KDA15446 WP1AA29Y5KDA10846 WP1AA29Y4KDA11132 WP1AA29Y1KDA13209 WP1AB29Y2LDA50011 WP1AA29YXKDA23107 WP0AE2970JL177746 WP1AB29Y8KDA82850 WP1AA29Y5KDA27324 WP1AA29Y4KDA31901 WP0AF2973HL151066 WP0AE2970JL175446 WP1AA29Y7KDA10878 WP1AA29Y4KDA11969 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAH2976JL145603 WP1AA29Y5KDA23094 WP1AF29Y5KDA95396 WP1AB29Y7KDA81608 WPOAE2979JL177387 WP1AA29Y5KDA23015 WPOAE297XKL125591 WPOAE2976JL177928 WP1AF29Y4KDA95082 WP1AA29Y2KDA36921 WPOAE2972JL129052 WPOAE2978JL129976 WPOAE2971JL129866 WPOAE2978JL174920 WP1AA29Y2KDA10822 WP1AA29Y9KDA10820 WP1AA29Y9KDA13720 WP1AA29Y7KDA36980 WP1AA29Y4KDA14760 WP1AA29Y6KDA24237 WP1AA29Y2KDA27278 WP1AF29Y1KDA95217 WP1AA29Y9KDA15063 WP1AA29YXKDA15881 WP1AA29Y1KDA34190 WPOAE2979KL125565 WPOAE2979KL125579 WP1AA29Y7KDA34162 WPOAB2973HL120251 WPOAF2979HL152223 WPOAE2978JL127905 WPOCH2975JL198348 WP1AB29Y5KDA80327 WP1AA29Y4KDA11759 WP1AA29Y3KDA13146 WP1AA29Y8KDA13255 WP1AA29Y3KDA14698 WPOAE2972JL175741 WP1AA29Y9KDA24099 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AB29Y8KDA81603 WP1AA29Y9KDA23941 WP1AA29YXKDA24032 WP1AF29Y3KDA95395 WP1AA29Y1KDA35419 WP1AA29YXKDA23933 WP1AA29Y3KDA36989 WP1AA29Y6KDA24013 WP1AA29Y4KDA31753 WP0AF2976JL141265 WP0AH2972JL144948 WP1AA29Y3KDA10828 WP1AA29Y1KDA10889 WP1AF29Y4KDA95230 WP1AA29Y4KDA35303 WP1AB29Y6KDA82023 WP1AF29Y2KDA95209 WP1AA29Y8KDA34235 WP1AA29Y5KDA29669 WP1AF29Y1KDA95380 WP1AA29Y8KDA22960 WP0AE2977JL177386 WP1AA29Y4KDA23118 WP0AE2974JL177443 WP1AA29Y5KDA36993 WP1AF29Y9KDA95319 WP0AE2972HL116277 WP0AE2978JL130013 WP0AE2971JL174175 WP1AB29Y9KDA80346 WP1AA29Y5KDA35245 WP0AE297XKL125610 WP0AE297XJL176510 WP1AA29Y9KDA27343 WP1AB29Y8KDA82895 WP1AA29Y8KDA33795 WP1AA29Y2KDA27703 WP1AB29YXKDA80954 WPOCE2970JL148384 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y5KDA32832 WP1AA29YXKDA15783 WP0AA2979HL103795 WP0AE2975JL129904 WP1AA29Y7KDA13165 WP1AA29Y7KDA13117 WP1AA29Y9KDA27326 WP1AA29Y7KDA36767 WP0AE2974JL176468 WP1AF29Y3KDA95252 WP1AB29Y0KDA82079 WP0CE2979JL148397 WP1AA29Y9KDA15662 WP0CE2973JL148430 WP1AA29Y0KDA27411 WP0CE2977JL148379 WP0AH2972JL145050 WP0CF2970JL196318 WP1AA29Y2KDA10884 WP1AA29Y9KDA23874 WP1AB29Y1KDA81586 WP1AA29Y3KDA15818 WP1AB29Y9KDA81609 WP1AA29YXKDA15900 WP1AF29Y2KDA95257 WP1AA29Y2KDA34179 WP1AB29Y4KDA81629 WP1AF29YXLDA57003 WP0AE2976JL176522 WP0AE2978HL116266 WP0AE2970JL174202 WP1AA29Y3KDA10876 WP1AA29Y4KDA13205 WP1AA29Y1KDA34335 WP1AB29Y0KDA82163 WP1AF29Y9KDA95269 WP0AE297XJL176832 WP1AB29Y3KDA81587 WP1AA29Y5KDA34161 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y4KDA23717 WPOAF2979HL151105 WPOAE2977JL127233 WPOAE2971JL127941 WPOCF2977JL195814 WPOAE2976JL174477 WP1AF29Y5KDA95043 WP1AA29Y6KDA13237 WP1AB29Y2KDA81886 WPOAE2977JL177484 WP1AA29Y0KDA31569 WPOAE2974JL177393 WP1AB29Y8KDA80757 WP1AA29Y4KDA36855 WP1AA29Y2KDA24591 WP1AA29Y5KDA23869 WP1AF29Y6KDA95214 WPOCE2975JL148378 WPOCE2976JL148339 WPOAB2977HL120236 WPOAE2979JL128416 WPOAE2973JL130016 WP1AA29Y8KDA14471 WPOAE297XJL177446 WP1AA29Y2KDA23019 WPOAE2971JL177433 WP1AB29Y1KDA82222 WPOAE2979JL177471 WPOAE2973KL125559 WP1AA29Y4KDA29677 WP1AB29Y3KDA81217 WPOAF2971HL152331 WP1AA29Y7KDA10864 WP1AA29Y8KDA10825 WP1AF29Y2KDA95050 WP1AA29Y2KDA24171 WP1AA29Y0KDA23908 WP1AB29Y6KDA81583 WP1AF29Y4KDA95244 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAE2977JL177534 WPOAE297XJL177110 WP1AB29Y4KDA82943 WPOCE2971KL183243 WP1AA29Y5KDA24259 WPOAE2972JL174878 WPOCH2973JL198557 WP1AB29Y9KDA82131 WP1AF29Y2KDA95243 WP1AA29Y6KDA17689 WP1AA29Y0KDA34181 WP1AF29Y3KDA95347 WPOAE2977JL177419 WPOAE2975KL125773 WPOAE2975KL125739 WP1AF29Y3KDA95073 WPOAA2979HL100668 WPOAA2979HL101299 WPOAE2974JL128582 WP1AA29Y3KDA13664 WPOAE2973JL175747 WPOAE2976JL176729 WP1AB29Y0LDA50010 WP1AA29Y6KDA34346 WP1AA29Y1KDA31936 WP1AA29Y2KDA23313 WPOAE2975JL176561 WPOCE2975JL148543 WPOAE2977HL116260 WP1AA29Y5KDA10877 WP1AA29Y3KDA11056 WP1AA29Y2KDA13171 WP1AA29Y0KDA34214 WP1AB29Y0KDA81904 WPOCE2971KL183081 WPOAE2972JL177859 WP1AA29YXKDA29618 WP1AA29Y9KDA18349 WP1AB29Y6KDA82054 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP0AF2977HL150289 WP0CF2974JL195334 WP0CF2970JL196268 WP1AB29Y4KDA80335 WP1AA29Y6KDA27266 WP1AA29Y4KDA36919 WP1AA29Y7KDA24019 WP1AA29Y4KDA36631 WP1AA29Y3KDA23336 WP1AA29Y7KDA32833 WP0AE2978JL177428 WP0AE2978JL177204 WP0AF2970JL140838 WP0AH2978JL145201 WP1AA29Y6KDA10872 WP1AA29YXKDA23155 WP1AA29Y4KDA18355 WP1AA29Y4KDA35527 WP1AA29Y7KDA23940 WP1AB29Y8KDA80788 WP1AA29Y4KDA36970 WP1AA29Y8KDA23719 WP0AE297XJL177432 WP1AB29Y6KDA82586 WP1AB29Y2KDA81905 WP1AF29Y5KDA95348 WP0AB2977HL121774 WP1AF29Y8KDA95036 WP1AA29YXKDA10843 WP1AA29Y3KDA13535 WP1AA29Y9KDA13541 WP1AA29Y0KDA34309 WP1AB29Y3KDA80665 WP1AA29Y2KDA23117 WP1AA29Y6KDA36761 WP1AA29Y5KDA24021 WP1AA29Y5KDA24777 WP1AB29Y4KDA82621 WP1AA29Y0KDA27425 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAE2978JL177462 WP1AA29Y2KDA36370 WPOAB2975HL121952 WP1AA29Y8KDA13840 WP1AA29Y1KDA14795 WP1AB29Y2KDA81628 WP1AA29Y2KDA30634 WP1AA29Y1KDA24002 WP1AB29Y2KDA81600 WP1AB29Y1KDA81605 WP1AA29Y7KDA27549 WP1AA29Y2KDA27510 WP1AA29Y4KDA23944 WPOAE2972JL176520 WPOZZZ97ZJL176783 WPOAE297XJL127534 WPOAH2973JL144800 WPOAE2974JL174235 WP1AA29Y6KDA10709 WP1AA29Y0KDA13251 WP1AF29Y7KDA95349 WPOAE297XKL125574 WPOAE2971JL177478 WPOCE2972JL148421 WP1AA29Y9KDA36849 WPOAE2970JL176452 WP1AB29Y4KDA81906 WP1AA29Y0KDA34231 WP1AA29Y3KDA35552 WP1AA29YXKDA37007 WP1AA29Y9KDA32834 WPOAF2979HL150293 WPOAE2976JL130298 WPOAE297XJL130465 WPOAE2979JL174599 WP1AA29Y3KDA23109 WPOAE2976JL176505 WP1AA29YXKDA34222 WP1AB29Y3KDA81637 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y2KDA32092 WP1AA29Y9KDA24104 WP0AE2972JL177361 WP0CE2970JL148403 WP1AA29Y6KDA23248 WP1AA29Y5KDA18333 WP1AA29Y6KDA36338 WP1AB29Y6KDA83415 WP1AA29Y2KDA24624 WP1AA29Y9KDA10879 WP1AA29Y5KDA27288 WP1AA29Y2KDA23943 WP1AF29Y4KDA95406 WP1AA29Y8KDA32808 WP1AA29Y4KDA24107 WP1AA29Y9KDA29626 WP0AE2975JL177435 WP0AB2971HL120281 WP0AE297XJL129106 WP0AF2979JL141275 WP0AH2971JL144794 WP0AE2978JL130402 WP1AA29YXKDA11085 WP1AA29Y4KDA10885 WP1AA29Y7KDA11710 WP1AA29Y7KDA24165 WP1AA29Y6KDA23931 WP1AA29Y1KDA15123 WP1AA29Y9KDA35460 WP1AA29Y2KDA23828 WP1AA29Y8KDA17743 WP1AF29Y3KDA95350 WP0AE2972JL177425 WP1AA29Y6KDA35531 WP0AE2979JL127265 WP0AE297XJL129011 WP1AA29Y0KDA11158 WP1AA29Y6KDA13190 WP1AA29Y7KDA13831 |
|--|--|--|---|





Chaves, Geiman, Machado, Gilberto e Barboza

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOCE2977JL147507 WPOAE2972JL176601 WPOAE2979JL177227 WPOAE297XJL177401 WP1AA29Y1KDA23111 WP1AA29Y9KDA32817 WP1AB29Y5KDA80649 WPOCE2973JL148556 WP1AA29Y3KDA17696 WPOAH2978JL145649 WPOAF2978HL152567 WPOAE2977HL116145 WPOCE2973JL188488 WPOAE2976JL174480 WP1AF29Y4KDA95048 WP1AA29Y7KDA35506 WP1AF29Y6KDA95262 WP1AA29Y7KDA23131 WP1AA29Y1KDA23321 WPOAE2974JL177359 WP1AA29Y4KDA36984 WP1AA29Y8KDA31271 WP1AA29Y8KDA15071 WP1AF29Y3KDA95378 WPOAE297XJL177544 WPOAE2979JL175431 WP1AA29Y0KDA10866 WP1AF29Y5KDA95236 WP1AA29Y8KDA20951 WP1AA29Y4KDA22647 WP1AA29Y6KDA24190 WP1AA29Y0KDA31555 WP1AA29Y8KDA24109 WP1AB29Y0KDA81496 WPOAA297XHL100596 WPOAF2974HL152128 WPOAE297XJL128845 WPOAA297XHL103059 WPOAE2974JL129036 |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP0CF2977JL195893 WP1AA29Y6KDA10869 WP1AF29Y2KDA95288 WP1AA29Y6KDA18356 WP1AA29Y1KDA32830 WP1AA29Y5KDA24018 WP0AE2971JL177125 WP1AB29Y1KDA81491 WP1AA29Y5KDA23077 WP1AA29YXKDA24094 WP0AE2972JL176503 WP1AA29Y4KDA36760 WP0CE297XJL188309 WP0CH2978JL198294 WP1AA29Y8KDA10873 WP1AA29Y1KDA13212 WP1AA29Y0KDA14481 WP0AE2973JL175750 WP1AA29Y7KDA23937 WP1AA29YXKDA29683 WP1AF29Y7KDA95335 WP1AF29Y7KDA95285 WP1AA29Y1KDA23125 WP1AA29Y8KDA15359 WP0AE2978JL176523 WP0AE297XJL176507 WP1AA29Y0KDA34133 WP0CE2973JL148458 WP1AA29Y5KDA17263 WP0AE2973JL174081 WP1AA29Y7KDA10895 WP1AA29Y6KDA36758 WP1AA29Y2KDA24140 WP1AA29Y2KDA18371 WP1AA29Y6KDA23136 WP1AA29Y2KDA23022 WP1AA29Y9KDA16939 WP1AA29Y1KDA29684 WP0AE2979JL177454 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y3KDA24230 WP1AA29Y3KDA24017 WP1AA29Y2KDA35039 WP1AA29Y2KDA23151 WPOAE297XJL127114 WPOAF2973HL152895 WPOAE2974JL130638 WPOAE2974JL174185 WP1AA29Y3KDA10831 WP1AB29Y4KDA81923 WP1AA29Y7KDA23145 WP1AB29YXKDA81635 WP1AF29Y0KDA95368 WP1AA29Y4KDA32837 WP1AA29Y1KDA24775 WP1AA29Y8KDA18360 WP1AA29Y6KDA17269 WP1AA29Y2KDA32805 WP1AA29Y6KDA36999 WP1AA29Y6KDA32810 WP1AF29Y9KDA95370 WPOCE2976JL148518 WP1AF29Y7KDA95383 WPOAE2973JL128055 WPOCE2975JL188301 WP1AA29Y6KDA13173 WPOAE2976JL177217 WP1AA29Y6KDA34234 WP1AF29Y1KDA95136 WP1AA29Y7KDA18320 WPOCE2971KL183128 WP1AA29Y1KDA35534 WPOBE2970JL161602 WP1AA29Y2KDA21481 WP1AA29Y1KDA15865 WP1AA29Y4KDA23068 WPOAE2970JL128708 WP1AF29Y3KDA95042 WP1AA29Y8KDA36857 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y7KDA27325 WP1AA29Y2KDA23814 WP1AA29Y7KDA15899 WP1AB29Y4LDA50012 WP1AA29Y3KDA36037 WPOAE2974JL177510 WPOAE2974HL116278 WPOAE2979HL116146 WPOCH2970JL198354 WP1AF29Y7KDA95044 WP1AA29Y7KDA13246 WP1AA29YXKDA18358 WP1AA29Y3KDA36863 WP1AA29Y2KDA22856 WPOCE2971JL148443 WPOAE2977JL177226 WP1AA29Y2KDA23134 WP1AA29Y4KDA17013 WP1AA29Y6KDA23072 WP1AB29YXKDA82882 WPOAE2979KL125744 WP1AA29Y4KDA18341 WP1AA29Y7KDA31536 WPOAF2970JL142329 WPOCE2971JL188974 WPOAF2972JL141893 WP1AB29Y7KDA80345 WPOAE2979JL177826 WP1AA29Y1KDA22962 WPOAE297XJL177429 WP1AA29Y2KDA15907 WPOAE2974JL128551 WP1AA29Y5KDA10880 WP1AA29Y0KDA13198 WP1AA29Y8KDA14485 WP1AA29Y9KDA36768 WP1AA29Y2KDA16653 WP1AA29Y0KDA29787 WP1AA29Y8KDA24000 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y3KDA24065 WP1AA29Y0KDA34276 WP1AA29Y2KDA24025 WP1AA29Y1KDA15784 WP0AE2975JL177242 WP0AE2979JL176479 WP1AF29Y1KDA95346 WP0AE2972JL174069 WP1AA29Y6KDA12959 WP1AA29Y8KDA23901 WP0AE2975JL176463 WP1AA29Y0KDA32804 WP1AA29Y7KDA24117 WP1AB29YXKDA81926 WP0AE2976KL125748 WP1AA29Y8KDA36762 WP1AA29Y4KDA36791 WPOCE2971JL147020 WP1AA29Y4KDA10871 WP1AF29Y2KDA95047 WP1AF29Y7KDA95237 WP1AF29Y0KDA95208 WP1AF29Y2KDA95369 WPOCE2977JL148494 WP0AE2976JL177539 WP1AA29Y9KDA17976 WP1AA29Y2KDA16085 WP1AA29Y6KDA18342 WP1AA29Y4KDA29680 WP1AA29Y6KDA23945 WP1AA29Y8KDA24255 WP1AA29Y2KDA36031 WP1AA29Y9KDA35426 WP1AB29Y2KDA81211 WP1AA29Y3KDA16578 WPOAA2976HL100658 WPOBE2970JL160045 WPOAE2971HL116173 WPOAF297XJL141107 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAF2977JL141727 WP1AA29Y5KDA11771 WP1AA29Y2KDA13736 WPOAE2971JL176542 WP1AA29Y7KDA15840 WP1AA29YXKDA23088 WP1AA29YXKDA16691 WP1AA29Y6KDA18308 WP1AA29Y8KDA15846 WP1AB29Y2KDA81077 WPOAF2976HL151109 WPOAE2974JL127965 WPOCE2970JL188335 WPOAE2971JL130435 WP1AA29Y5KDA10894 WP1AA29Y8KDA10887 WP1AA29Y2KDA10867 WP1AA29YXKDA10891 WP1AB29Y1KDA80325 WP1AA29Y1KDA10892 WPOCE2974KL183138 WPOAE2970JL177407 WP1AA29Y7KDA31195 WP1AA29Y7KDA24201 WP1AA29Y6KDA35495 WP1AA29Y6KDA24612 WP1AF29Y0KDA95242 WP1AA29Y6KDA37005 WP1AB29Y5KDA83356 WPOAE2970JL177388 WPOAE2979KL125758 WPOCE297XJL148408 WP1AA29Y4KDA24186 WP1AA29Y3KDA15902 WPOAE2970KL125745 WPOAH2975JL144796 WP1AA29Y3KDA10957 WP1AB29YXKDA80338 WP1AA29Y8KDA23932 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y4KDA32823 WPOCE2972JL148399 WP1AA29Y0KDA24248 WP1AA29YXKDA34270 WPOCE2972KL183266 WP1AA29Y9KDA23938 WP1AB29YXKDA82218 WP1AA29Y9KDA15791 WPOAA2973HL102108 WPOAF2977HL153130 WPOAE2971JL174144 WP1AB29Y0KDA80333 WP1AA29Y0KDA10883 WP1AF29Y0KDA95287 WP1AA29Y3KDA15883 WPOAE2976JL177220 WP1AB29Y3KDA82030 WP1AB29Y1KDA81863 WP1AA29Y1KDA34271 WP1AB29Y6KDA80756 WPOAE2978HL116283 WP1AA29YXKDA14679 WP1AA29Y3KDA23935 WPOCE2976JL148423 WP1AA29Y7KDA15790 WP1AA29Y6KDA16672 WP1AA29Y4KDA34328 WP1AA29Y9KDA23311 WPOAE2972KL125584 WP1AA29Y2KDA15888 WP1AB29Y5KDA83521 WP1AA29Y8KDA23090 WP1AA29Y3KDA35115 WP1AA29Y6KDA30703 WP1AA29Y6KDA10886 WP1AA29Y0KDA10849 WP1AA29Y3KDA10859 WP1AA29Y3KDA13258 WP1AA29Y9KDA31554 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAE2970JL177410 WP1AB29Y1KDA82883 WPOAE2972JL176355 WP1AA29Y6KDA17711 WPOAE2977JL176514 WP1AA29YXKDA35323 WP1AB29Y0KDA81613 WP1AB29Y8KDA82119 WP1AA29Y6KDA18082 WPOAA2974HL100500 WPOAH2976JL144421 WPOAE2974JL129148 WPOAE2978JL174836 WP1AA29Y9KDA13636 WPOAE2978JL175744 WP1AA29Y9KDA23101 WPOAE2972KL125570 WPOAE2971JL177450 WPOAE2977JL176836 WPOAF2970HL150294 WPOAE2979JL127041 WPOAB2976JL131184 WPOAE297XHL116267 WPOCF2978JL196082 WPOAE2971JL174208 WP1AA29Y2KDA13686 WP1AA29Y9KDA36852 WPOAE2973JL177398 WP1AA29Y5KDA33933 WP1AA29Y4KDA34233 WPOAE2977JL177453 WP1AA29Y9KDA15905 WP1AA29Y0KDA24119 WPOAE2974KL125568 WP1AA29Y7KDA24098 WP1AA29YXKDA24256 WP1AA29YXKDA24015 WPOAB2979HL122280 WPOAE2972JL127396 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y7KDA10881 WP1AA29Y9KDA13216 WP1AA29Y7KDA13733 WP1AA29Y7KDA13845 WPOAE2975JL176530 WP1AA29Y9KDA37001 WP1AB29Y9KDA81870 WP1AA29Y3KDA37141 WP1AA29Y7KDA24778 WPOAE2972JL177246 WP1AA29Y6KDA17725 WP1AF29Y1KDA95203 WPOCE297XJL148456 WP1AA29Y5KDA24164 WP1AA29Y9KDA18299 WP1AB29Y5KDA81879 WP1AA29Y6KDA23881 WPOAA2976HL100773 WPOAE2970JL174863 WPOAE2977JL175010 WP1AA29Y9KDA23129 WP1AA29Y6KDA23055 WP1AA29Y8KDA35482 WP1AB29Y4KDA82618 WP1AF29Y2KDA95162 WP1AA29Y5KDA34354 WPOCE2973KL183132 WP1AA29Y9KDA35250 WP1AB29Y6LDA50013 WP1AA29Y0KDA17719 WP1AA29Y0KDA29806 WP1AA29Y5KDA24228 WPOAE2977JL177436 WPOAF2975HL150288 WPOAB2973JL131238 WPOBE2979JL160058 WPOAE2972JL130007 WPOAE2971JL176850 WP1AB29Y5KDA81929 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29Y4KDA15892 WP1AB29Y6KDA81907 WP0AE2974JL176857 WP1AA29Y9KDA34230 WP1AB29Y3KDA82206 WP1AA29YXKDA24189 WP0AF2979HL151668 WP0AE2973JL127536 WP0AE2978JL129234 WP0AE2975JL174227 WP1AA29Y9KDA13247 WP0AE2971JL175715 WP1AF29Y6KDA95259 WP1AA29Y0KDA24590 WP1AA29Y9KDA21025 WP1AA29Y7KDA35490 WP0AE2970JL127459 WP0AE2974JL127951 WP0AE2975JL130003 WP0AE2972JL175433 WP1AF29Y6KDA95035 WP1AA29Y1KDA10858 WP1AF29Y0KDA95354 WP0AE2970JL176631 WP1AA29Y7KDA31116 WP0AF2974HL151044 WP0AE2977JL127202 WP0AE2978JL128567 WP0AE2978JL175453 WP1AF29YXKDA95037 WP1AA29Y1KDA10861 WP1AA29Y6KDA13030 WP1AA29Y9KDA24183 WP0AE2978JL177445 WP0AE2976JL177105 WPOCE2976JL148552 WP1AA29Y6KDA18325 WPOCE2970JL148451 WP0AE2972JL176680 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOAE2976JL177430 WP1AA29Y1KDA36764 WP1AA29Y8KDA15894 WP1AA29Y8KDA23946 WPOAE2976JL128440 WPOAH2970JL144463 WPOAE2977JL129368 WPOAE2974JL174588 WPOCE2976JL147403 WP1AB29Y3KDA80326 WP1AA29YXKDA10860 WP1AA29Y5KDA13200 WP1AA29Y4KDA23930 WP1AF29Y8KDA95215 WPOAE2976JL176861 WPOAE2977JL177792 WP1AA29Y7KDA15854 WP1AB29YXKDA82588 WP1AF29Y4KDA95275 WPOAE2971JL176864 WP1AA29Y7KDA23162 WPOAE2972JL127351 WPOCF2978JL195837 WP1AA29YXKDA10857 WP1AA29YXKDA13144 WP1AA29Y5KDA22947 WP1AA29Y3KDA17746 WPOAE2978JL176814 WP1AA29Y6KDA37070 WP1AB29Y3KDA83386 WP1AA29Y1KDA23948 WP1AF29Y2KDA95212 WPOAE2976JL176486 WP1AB29Y7KDA80782 WPOAE2972JL176629 WP1AA29Y7KDA34338 WPOAH2973JL144392 WPOAE2972JL129889 WPOAE297XJL130627 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WPOCE2975JL189870 WP1AA29Y2KDA10819 WP1AA29Y3KDA13020 WP1AA29Y4KDA13141 WPOCE2979KL183135 WP1AA29Y4KDA24110 WP1AB29Y3KDA81492 WP1AA29Y5KDA15688 WP1AA29Y8KDA29469 WP1AA29Y9KDA23146 WP1AA29Y8KDA18343 WP1AB29Y6KDA83110 WPOAE2976JL127532 WPOAE2971JL128104 WPOCE2977JL188302 WPOAE2972JL130427 WPOCF2975JL196122 WPOAE297XJL175440 WP1AA29Y9KDA10882 WP1AA29Y7KDA10847 WP1AF29Y1KDA95038 WP1AA29Y8KDA36986 WP1AA29Y1KDA36795 WP1AA29Y6KDA23329 WP1AB29Y6KDA83365 WP1AA29Y5KDA35293 WPOAE2978JL177218 WP1AA29Y7KDA36865 WP1AA29YXKDA18327 WPOAA2973HL100682 WPOAE2972JL127298 WPOAE2970HL116147 WP1AB29Y7KDA80328 WP1AB29Y0KDA83345 WP1AA29Y0KDA32835 WP1AA29YXKDA35550 WP1AA29Y8KDA15863 WP1AB29Y7KDA82063 WP1AA29YXKDA23141 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | WP1AA29YXKDA17713 WPOAE2973JL176817 WP1AA29Y0KDA35556 WP1AA29Y4KDA18825 WP1AA29Y7KDA23159 WP1AA29YXKDA27528 WPOAH2974JL145650 WPOAE2971JL174225 WP1AA29YXKDA10888 WP1AF29Y1KDA95041 WPOAE2970JL175530 WPOAE2977JL175718 WPOAE297XJL175745 WP1AA29Y3KDA24244 WP1AF29YXKDA95281 WPOCE2973KL183213 WP1AA29Y2KDA32836 WP1AB29Y7KDA82600 WPOCE2977JL148558 WP1AA29Y0KDA15842 WPOCE2975JL148509 WP1AA29Y3KDA31565 WP1AB29Y5KDA82224 WP1AA29Y8KDA35465 WPOAE2975JL130440 WPOAE2979JL174229 WP1AA29YXKDA10874 WP1AA29Y5KDA13827 WP1AA29Y1KDA13551 WP1AA29Y1KDA14621 WPOCE2972JL148516 WP1AA29Y9KDA29660 WPOCE2975JL148428 WP1AF29Y2KDA95274 WP1AB29Y4KDA82960 WP1AA29Y1KDA27319 WP1AB29Y4KDA83395 WP1AA29Y5KDA23161 WP1AF29Y0KDA95273 |
|--|--|--|---|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | WP1AA29Y1KDA18345 WP1AB29Y0KDA81594 WPOAE2970JL128983 WPOAE2975JL130308 WP1AA29Y3KDA10862 WP1AA29Y6KDA10855 WPOAE2976JL128440 WPOAH2972JL144948 |
|--|--|--|--|



ANEXO C – PLANO DE MÍDIA

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.



Media Plan

Recall – Porsche AKB8

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



Client: **Porsche** | Campaign: **Recall** | Product: **Brand**

December Week 50

| | Client Cost | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| TV | National | R\$ 26.928,00 | 24% |
| Radio | National | R\$ 61.462,80 | 53% |
| Newspaper | National | R\$ 26.557,44 | 23% |
| Total Cost: | | R\$ 114.948,24 | 100% |



Client: **Porsche** | Campaign: **Recall** | Product: **Brand**

Format: 60"

| Network | Program | Begins | December | | | | | Ins | Rate Cost 30" | Rate Cost 60" | TT Rate Cost | Discount | TT Negotiated | | |
|-------------------|------------------|--------|----------|----|----|----|----|-----|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | 14 | Unit. | TT Negotiated |
| | | | M | T | W | T | F | S | | | | | | | |
| SBT - PIMP/NET | Primeiro Impacto | 06h00 | 1 | | | | | | 1 | 76.500,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 78% | 33.660,00 | 33.660,00 |
| Total Cost | | | 1 | | | | | | | | | | | | 33.660,00 |

TT Neg: R\$ 33.660,00

TT Client Cost: R\$ 26.928,00



Client: Porsche | Campaign: Recall | Product: Brand

Format: 75"

| Broadcast | Format | Program | Time | December | | | | | | | Ins. | Rate Cost 60" | Rate Cost 75" | TT Rate Cost | Discount | Total Cost | |
|-------------------|--------|-----------|---------------|----------|----|----|----|----|----|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Unit Negotiated | | | | | | TT Negotiated | |
| | | | | M | T | W | T | F | S | | | | | | | | |
| BandNews - REDE | 75" | 1º Jornal | 06h00 - 09h00 | | 1 | | | | | | 1 | 77.235,00 | 109.755,00 | 76.828,50 | 30% | 76.828,50 | 76.828,50 |
| Total Cost | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.828,50 |

TT Neg: R\$ 76.828,50

TT Client Cost: R\$ 61.462,80



Client: **Porsche** | Campaigning: **Recall** | Product: **Brand**

Format: 3 col. x 26cm

| City | Format Name | Col. | Format | | R\$ cm/col | Rate Cost | Discount | TT Negotiated | Ins | TT Negotiated | December | | | | | |
|------------------------------------|---------------|------|------------|-------------|------------|-----------|----------|---------------|-----|---------------|----------|----|----|----|----|----|
| | | | Width (cm) | Height (cm) | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| National Agora São Paulo | 3 col. X 26cm | 3 | 14,6 | 26,0 | 608,00 | 47.424,00 | 30% | 33.196,80 | 1 | 33.196,80 | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

TT Neg: R\$ 33.196,80

TT Client Cost: R\$ 26.557,44



Client: **Porsche** | Campaign: **Recall** | Product: **Brand**

Overall costs

TV, Radio, Newspaper R\$ 114.948,24

Film production and radio spot R\$ 15.400,00

Campaign Agency R\$ 14.368,53

creative, media plan, newspaper ad art, image retouching, script movie site for information, review, site on line page, submission and monitoring in general

Overall Total Cost:

R\$ 144.716,77

NARRAÇÃO

Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche

Panamera, Ano-Modelo: 2017 a 2020, fabricados entre 13/04/2016 e 30/08/2019 com os chassis iniciais WPOAA29, WPOAB29, WPOAE29, WPOAF29, WPOAH29, WPOBE29, WPOCA29, WPOCE29, WPOCF29, WPOCH29 e WPOZZZ9. **Cayenne**, Ano-Modelo: 2018 a 2020, fabricados entre 30/08/2017 e 02/08/2019 com os chassis iniciais WP1AA29, WP1AB29 e WP1AF29.

Nos veículos afetados, é possível que o indicador de desgaste das pastilhas de freio do painel de instrumentos seja desligado pelo consumidor, quando ativos os modos "Mapa" e "Visão Noturna", não havendo aviso adicional de forma constante. Com isso, o consumidor poderá prorrogar a troca das pastilhas de freio podendo ocasionar acidentes, e, em casos extremos, resultar em lesão ou morte. A Porsche reprogramará o painel de instrumentos com software atualizado, para assegurar que a luz de aviso seja ativada constantemente quando o limite de desgaste das pastilhas dos freios for atingido.

O início do reparo será imediato e a Porsche entrará em contato com os proprietários dos veículos afetados por e-mail ou telefone para agendamento do reparo. Os proprietários também poderão agendar diretamente o reparo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima.

Para mais informações, envie um e-mail para infobrasil@porsche.com.br ou entre em contato com uma concessionária autorizada Porsche.



FRAME

NARRAÇÃO

Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche

1

Panamera Ano-Modelo: 2017 a 2020, fabricados entre 13/04/2016 e 30/08/2019 e **Cayenne**, Ano-Modelo: 2018 a 2020, fabricados entre 30/08/2017 e 02/08/2019 com os chassis iniciais acima especificados.

2

Nos veículos afetados, é possível que o indicador de desgaste das pastilhas de freio do painel de instrumentos seja desligado pelo consumidor, quando ativos os modos "Mapa" e "Visão Noturna", não havendo aviso adicional de forma constante. Com isso, o consumidor poderá prorrogar a troca das pastilhas de freio podendo ocasionar acidentes, e, em casos extremos, resultar em lesão ou morte. A Porsche reprogramará o painel de instrumentos com software atualizado, para assegurar que a luz de aviso seja ativada constantemente quando o limite de desgaste das pastilhas dos freios for atingido.

3

O início do reparo será imediato e a Porsche entrará em contato com os proprietários dos veículos afetados por e-mail ou telefone para agendamento do reparo. Os proprietários também poderão agendar diretamente o reparo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima.

Para mais informações, envie um e-mail para infobrasil@porsche.com.br ou entre em contato com uma concessionária autorizada Porsche.



Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche Panamera e Cayenne.

Veículos afetados:

| Modelos | Ano-Modelo | Chassis iniciais |
|----------|-------------|--|
| Panamera | 2017 a 2020 | WPOAA29, WPOAB29, WPOAE29, WPOAF29, WPOAH29, WPOBE29, WPOCA29, WPOCE29, WPOCF29, WPOCH29 e WPOZZZ9 |
| Cayenne | 2018 a 2020 | WP1AA29, WP1AB29 e WP1AF29 |

Data de fabricação dos veículos: Panamera, entre 13 de abril de 2016 e 30 de agosto de 2019; e Cayenne, entre 30 de agosto de 2017 a 2 de agosto de 2019.

Defeito: o defeito reside na possibilidade do consumidor desligar o indicador de desgaste das pastilhas de freio do painel da tela do menu dos subníveis do painel de instrumento, quando ativos os modos "Mapa" e "Visão Noturna". Nessas configurações, não é ativado nenhum aviso adicional de forma constante no painel de instrumentos.

Riscos e suas implicações: dado que o aviso de desgaste de pastilha de freios pode ser desligado pelo consumidor, quando ativos os modos "Mapa" e "Visão Noturna", o consumidor pode prorrogar a troca das pastilhas de freio dos veículos e utilizar os veículos com as pastilhas de freio gastas. O uso dos veículos com pastilhas de freio desgastadas, em certas condições, pode aumentar os riscos de acidentes ou acarretar colisões envolvendo o consumidor, e, em casos extremos, resultar em lesão ou morte.

Data de início do atendimento: imediato. O reparo dura aproximadamente 1 hora e meia e não tem custos para o proprietário do veículo.

Ação corretiva: a Porsche reprogramará o painel de instrumentos com software atualizado, para assegurar que a luz de aviso necessária seja ativada constantemente quando o limite de desgaste das pastilhas dos freios for atingido.

Local de atendimento e agendamento: a Porsche entrará em contato com os proprietários dos veículos afetados por e-mail ou por telefone para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima. Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail infobrasil@porsche.com.br ou pelos telefones abaixo:

São Paulo – SP (11) 5644-6700

Ribeirão Preto – SP (16) 3516-8300

Campinas – SP (19) 2122-9900

Rio de Janeiro – RJ (21) 2495-5959

Brasília – DF (61) 3222-8000

Centro Técnico – RJ (21) 2494-3309

Curitiba – PR (41) 3333-3113

Porto Alegre – RS (51) 3083-6100

Florianópolis – SC (48) 2107-4070

Recife – PE (81) 3312-0950

Belo Horizonte - MG (31) 3253-6450

No trânsito, dê sentido à vida.



PORSCHE

ANEXO D – AVISO DE RECEBIMENTO





AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

OD 77649839 0 BR

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----|-----|
| DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT | | TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON | | |
| UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT | | | | |
| | | : h | : h | : h |

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
CGM ADVOGADOS *BAA*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1663 - 5º ANDAR

CIDADE / LOCALITÉ
SÃO PAULO

UF
SP

PAÍS / PAYS
BRASIL

ETIQUETA OU CARIMBO MP

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR

Edifício Plaza São Lourenço
13 NOV. 2019
PROTOCOLO

0 1 4 5 2 - 0 0 1

DOBRA

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
DENATRAN - COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO - CGIT

ENDEREÇO / ADRESSE
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 1/6, Bloco H, Edifício Telemundi II, 2º andar, sala 202

Protocolo Central do Ministério das Cidades

CIDADE / LOCALITÉ
Brasília

UF
DF

PAÍS / PAYS
BRASIL

CEP / CODE POSTAL
70064-900

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION
Processo 0800.053250/2019-72 da SENACOM - Comunicado Campanha de recall AKB8

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
 EMS
 SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
Emanuel Lima Bastos

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION
06/11/19

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DE LA PERSONNE
Rosa Maria de Almeida Medeiros
Mat. 1693354

RUBRICA E MATRÍCULA DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
Rosa Maria de Almeida Medeiros
Agente de Correios
Matrícula: 8.132.523-1

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
06 NOV 2019

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

FW0265/23

[Handwritten signature]