



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.

Maria: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.601, 7º e 8º andares - Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP, CNPJ 04543-000.
Quilômetro 05, 07 e 07 A - Distrito Mineral Industrial de Catalão (DIMIC), Rod. BR-058 Km 283, Catalão/GO, CEP 75709-901

PROCON DO ESTADO DO CEARÁ

Rua Barão de Aratanha, 100

CEP 60.050-070

08.07.15

São Paulo, 02 de julho de 2015.

Assunto: Comunicado de Recall - Campanha de Chamamento do Veículo Mitsubishi ECLIPSE GT (Importado), ano/modelo 2000/2000 - INSTALAÇÃO DA CINTA DE RETENÇÃO DO QUEBRA-SOL DO PASSAGEIRO

Ilmo. Srs.,

A **MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. (MMCB)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.305.743/0001-07, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.601, 7º e 8º andares - Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP, licenciada a distribuir e fabricar veículos da marca **Mitsubishi**® no Brasil, e que não mantém subordinação societária com empresa japonesa Mitsubishi Motors Corporation, neste ato legalmente representada na forma do seu Contrato Social, vem, em cumprimento ao disposto no artigo 10, §1º do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 e do artigo 2º, inciso II, da Portaria MJ nº 487 de 15 de março de 2012, comunicar que foi protocolada junto ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), em 01 de julho de 2015, e veiculada na mídia a partir de 06 de julho de 2015, a **Campanha de Chamamento do Veículo Mitsubishi ECLIPSE GT (Importado), ano/modelo 2000/2000**, conforme documentação anexada.

A **MMCB** informa que a partir de 06 de julho de 2015, 33 (trinta e três) veículos com números de chassi não sequenciais compreendidos entre 4A3AC54L0YE092025 a 4A3AC54LXYE135351, devem passar por uma das Concessionárias Mitsubishi Motors para a instalação da cinta de retenção do quebra-sol do passageiro.

Foi detectada a possibilidade de perda de retenção do braço de fixação do quebra-sol do passageiro.

Durante uma colisão frontal que resulte no acionamento do airbag do passageiro, caso o quebra-sol do passageiro esteja na posição abaixada, o mesmo poderá ser projetado contra os ocupantes do veículo, podendo causar acidentes e danos graves e/ou fatais aos ocupantes do veículo e/ou a terceiros.

Mais informações poderão ser obtidas gratuitamente, por meio do SAC - 0800 702 0404, de segunda a sexta das 8h às 18h, e-mail: sac@mmcb.com.br ou pelo website www.mitsubishi-motors.com.br.

Solicitamos, por gentileza, que toda e qualquer comunicação, aviso, notificação ou intimação relativas ao presente processo sejam encaminhados aos cuidados do Sr. Erico Toledo, gerente de Assistência Técnica da MMCB, nas Quadras 5, 7 e 7A do DIMIC (Distrito Mineral Industrial de Catalão), Catalão/GO, 75709-901 e/ou pelo e-mail ericotoledo@mmcb.com.br.

Sendo o que nos cabia para o momento permanecemos à disposição deste Órgão para prestar eventuais esclarecimentos adicionais julgados necessários e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
Julio Fibrin - Diretor de Pós-Vendas

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
Paulo Neves - Gerente de SAC

